

# WELLER 75W s SG 10

34 101 00

Pájedlo pro měkké pájení s konstantní teplotou 380 °C

## NÁVOD K OBSLUZE

### Zásady bezpečného provozu

- Odkládejte přístroj do originálního stojánku.
- Neodkládejte přístroj do blízkosti hořlavých materiálů.
- Při manipulaci s připojovacím kabelem jej vždy uchopte za konektor a ne za kabel.
- V případě že není přístroj používán odpojte jej ze sítě.
- Vždy před připojením přístroje se ujistěte, že napětí v síti souhlasí s napětím na přístroji.
- Při manipulaci se zapnutým přístrojem dbejte zásad bezpečnosti práce.
- Při práci s přístrojem používejte pouze originální nástroje.

### Popis přístroje

Pájedlo WELLER 75 W je zařízení určené pro tavení měkké pájky s tavící teplotou 380°C.

Standardní výbavou přístroje je pájecí hrot SG 10.

Přístroj je vybaven kontrolou přítomnosti hrotu a regulačním prvkem udržujícím konstantní teplotu hrotu

- 1 – pájecí hrot
- 2 – adjustační šroub pájecího hrotu
- 3 – topné těleso
- 4 – rukojeť
- 5 – přívodní kabel



### Uvedení přístroje do provozu

Složte odkládací stojánek do kterého vložte přístroj. Přístroj připojte do sítě, cca po 2 min. je připraven k pájení. Po skončení činnosti přístroj odpojte ze sítě.

### Údržba přístroje

Při znečištění pájecího hrotu proveďte jeho očištění setřením nečistot do bavlněného hadříku při pracovní teplotě. V žádném případě neprovádějte čištění pájecí hrotu za pomoci pilníku, nebo smirkového papíru. Pracovní část pájecího hrotu je potažena tenkou vrstvou kovu při jejímž poškození se stane hrot nefunkčním.

### Nefunguje-li přístroj jako obvykle .....

- Pokud je přístroj chladný přestože jste jej připojili do sítě, zkontrolujte zda není uvolněný adjustační šroub pájecího hrotu

## **Příslušenství**

Pro zajištění kvalitní a bezpečné práce s přístrojem WELLER 75 W používejte pouze originální pájecí hroty.

### *Příslušenství pro pájedlo WELLER 75 W*

- 34 101 11 topný článek (náhradní díl)
- 34 101 01 SG 10, zploštělý pájecí hrot (standardní výbava)
- 34 101 02 SG 11, plochý pájecí hrot – “šroubovák “
- 34 101 03 SG 12, pájecí hrot úzký
- 34 101 04 SG 13, pájecí hrot s drážkou
- 34 101 05 SG 39, zahnutý pájecí hrot